

CADMOULD®

3D-F SIMULATION

Messinstrumente: Rundheit

Mit den Cadmould® 3D-F Messinstrumenten lassen sich umfangreiche Messungen am Bauteil durchführen. Eine Möglichkeit ist die Messung von Rundheiten. Über „Bearbeiten -> Geometrie -> Messinstrumente“ lässt sich im Reiter „Messuhr“ die Rundheit wählen. Als Ergebnis erhält man den kleinsten, größten und mittleren Radius und kann dies mit Sollwert und Toleranz des Maßes abgleichen.

